

- Załóż pas na talię, plecy lub biodra.
- Dociągnij paski na zewnątrz, aż uzyskasz odpowiedni poziom podparcia.
- Przymocuj paski z przodu i w razie potrzeby dopasuj.
- Pierz w pralce w delikatnym programie, susz na powietrzu.