

Pred použitím dobre pretrepte fľaštičku.

Sprej rovnomerne naneste na čistú a suchú poznávaciu značku vo vzdialenosti približne 20 cm.

Nechajte zaschnúť aspoň 10 minút.

Nedotýkajte sa značky, kým sprej nezaschne.

Odporúča sa opakované nanášanie každých 5–6 mesiacov alebo po extrémnych poveternostných podmienkach.